

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

RESIDENCE GALLIA – 7/21 RUE SARETTE -75014 PARIS



JUIN 2020

BATIMENT D - RUE



1 PIERRE FRAGILISEE EN TABLEAU
0,71*0,145 Epaisseur 30MM

 PURGES REALISEES

BATIMENT D - ARRIERE



FILETS MIS EN PLACE – 2 PIERRES A REMPLACER 0,51*0,76 Epaisseur 30MM

BATIMENT D - PIGNON



PURGES REALISEES

COTE RUE – PARTIE 1



PURGES REALISEES

COTE RUE – PARTIE 2



PURGES REALISEES

PIGNON



PURGES REALISEES

COTE COUR – PARTIE 1



PURGES REALISEES

COTE COUR – PARTIE 2



PURGES REALISEES

PIGNON



PURGES REALISEES

FACADE BATIMENT GARDIEN



PURGES REALISEES

3 PIERRES FISSUREES NON
MENACANTES



2 PIERRES FISSUREES 0,395*0,76



PURGES REALISEES

PIERRES A SURVEILLER